

Energetische Gebäudeuntersuchung gemäß der BAFA-Richtlinien bei einem Einfamilienwohnhaus

Beschreibung

Dieses Wohnhaus aus dem Jahr 1962 untersuchten wir in Hinblick auf energetische Einsparpotentiale. Dabei konnten wir Entscheidungshilfen für geplante Investitionen geben, die sowohl jetzt als auch später umsetzbar sind.

Der Bauherr hat die von uns kurzfristig vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt, und eine Dacherneuerung kombiniert mit der Installation einer Solaranlage für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung vorgenommen.

Die Einsparungen können Sie an hand des Tortendiagramms erkennen.

Dabei stellen die Transmissionswärmeverluste die Wärmeverluste dar, die über die wärmeabgebende Gebäudehülle, z.B. Wände und Fenster entstehen.

